




NAF Bruktbiltest

Navn Romerike Handel AS		Bilmerke BMW 323 I 346C	
Adresse Myhrer		Kjennemerke BP51516	Km.stand 102332
2080 EIDSVOLL		Første gang reg. 23.06.2000	Årsmøll
Telefon	Fax	Understellsnr. WBABM31090JH68678	Testdato 11.11.2011
Kundenummer 91667055		Tester Ronnie Kaarby	

Testsenter NAF Senteret		Booking  7 8 3 1 3 4
Energiveien 16		
2050 JESSHEIM		
Telefon 63 97 18 92	Fax 63 98 32 28	

For bestilling av NAF Tester og Periodisk kjøretøykontroll ring 08 505.

TestInformasjon

"NAF Bruktbiltest leveres kun til bilforhandlere som har inngått avtale med NAF. Testen er gjort på samme tekniske grunnlag som NAFs øvrige tester, og gir kjøperen av bilen en trygghet for den tekniske tilstanden.

Innhold i dokumentasjonen:

Side 1: Forside (denne siden)

Side 2: Forutsetninger for test

Side 3: Oppsummering av testresultater

Side 4: Liste over alle tekniske funn og opplysninger

Side 5 og videre: Alle kontrollerte komponenter med måleverdier der dette foreligger

Følgende koder for angivelse av tilstanden er brukt:

V = Kontrollert og funnet i orden.

R = Reparasjon anbefales/Bør utbedres.

A = Avvik eller slitasje (trenger ikke utbedring, men bør holdes under oppsyn).

O = Opplysning/informasjon

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført.

Alle henvendelser rundt testen og øvrige forhold ved bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandleren testen er utstedt til. NAF gir ikke ytterligere informasjon om testen til andre enn bilforhandleren."



Forutsetninger for vurdering

Bilmerke BMW	Kjennemerke BP51516	Avtalekunde Romerike Handel AS
Modell 323 I	Understellsnr. WBABM31090JH68678	NAF Senteret TS JESSHEIM
Type 346C	Første gang reg. 23.06.2000	Testdato 11.11.2011
Årsmoell	Farge	Km.stand 102332

Bildata:

Vognkort tilgjengelig:	Ja
Servicehefte tilgjengelig:	Ja
Kilometerstand ved siste service:	74982
Dato for siste service:	14.07.2009

Utstyr:

Sommerhjul	Lettmetallfelg sommer	Metallic lakk
Xenonlys	Tåkelys foran	Parkeringssensor bak
Klimaanlegg	Cruisekontroll	Skinn interiør
Sportsseter	Oppvarmede seter	Elektrisk setejustering
Sentrallås	El. vindushevere	Elektriske speil
Radio/CD	1 nøkkelsett	Automatgir
ABS Bremseser		

OBS! Dette er ikke en komplett liste over utstyr, men inneholder utstyr som NAFs biltekniske konsulent mener er relevant for vurderingen. Det er heller ikke alt utstyr som er funksjonstestet, hva som er kontrollert går frem av testens tekniske del.



NAF Bruktbiltest

Oppsummering

Bilmerke BMW	Kjennemerke BP51516	Avtalekunde Romerike Handel AS
Modell 323 I	Understellsnr. WBABM31090JH68678	NAF Senteret TS JESSHEIM
Type 346C	Første gang reg. 23.06.2000	Testdato 11.11.2011
Årsmodell	Farge	Km.stand 102332

NAFs vurdering av karosseri:

Ingen spesielle anmerkninger.

NAFs vurdering av hjuloppheng, styring og bremseser:

Ingen spesielle anmerkninger.

NAFs vurdering av elektronikk/elektrisk anlegg:

Ingen spesielle anmerkninger.

NAFs vurdering av motor:

Ingen spesielle anmerkninger.

NAFs vurdering av drivverk:

Ingen spesielle anmerkninger.

NAFs vurdering av mulige reparasjonskostnader:

Ingen spesielle anmerkninger.

NAFs vurdering av service/vedlikehold:

NAF anbefaler service på bilen.

NAFs vurdering av EU-godkjenning:

NAF ville godkjent denne bilen på testetidspunktet.

Se punktene i den tekniske testrapporten (side 5 og utover) for detaljert oversikt over kontrollerte komponenter og anmerkninger.

Signatur fra bilteknisk konsulent:

Ronnie Kaarby



TESTKOMMENTARER

Reparasjon (R)

Bør utbedres.

755	Styreservo: Dårlig tetning på lokk servobeholder.
916	Bakluke / dør: Skade på pyntelist.
917	Lås: Låsfunksjon av bakluke / koffertlokk virker ikke.

Anmerkning (A)

Trenger ikke omgående utbedring, men må holdes under oppsyn.

109	Bremserør: Noe rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes: bakre del.
550	Elektroniske systemer: Avlesning av feilminne for EOBD/OBD indikerer 3 feil. Feilene er sporadiske, og det er usikkert om disse er av betydning.
602	Felg: Skadet: venstre forhjul, høyre forhjul, venstre bakhjul og høyre bakhjul.
805	Støtdempere bak: Svetting: høyre side.
917	Lås: Feil ved låsesylinder: bakluke / koffertlokk.
925	Lakk / karosseri utvendig: Noe lakkrust: venstre forskjerm, høyre forskjerm, høyre fordør og venstre bakskjerm.



NAF Bruktbiltest

100 Bremsler		404 Mellomaksel	<input type="checkbox"/>
101	Bremsevirkning foran	405 Differensial	<input type="checkbox"/>
102	Bremsevirkning bak	406 Drivaksler	<input type="checkbox"/>
104	Parkeringsbrems	500 Elektriske anlegg	
105	Bremsekraftforsterker	510 Starter feste / tilkoping	<input type="checkbox"/>
108	Bremsevæskens kokepunkt	511 Startmotor virkemåte	<input type="checkbox"/>
	Kokepunkt ----- 213°C	513 Drivrem generator	<input type="checkbox"/>
	(Bør være over 155°C.)	514 Ladespenning generator	<input type="checkbox"/>
109	Bremserør	520 Vindusvisker, spyer (foran)	<input type="checkbox"/>
110	Bremseslanger	522 Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	<input type="checkbox"/>
112	Bremsebelegg	Temperatur på luft inn i klimaanlegg 22°C	
113	Bremseskiver	Temperatur på luft ut av klimaanlegg - 9°C	
200 Lys og signaler		523 Elektrisk bakrute	<input type="checkbox"/>
201	Hovedlys	524 Instrumenter, brytere	<input type="checkbox"/>
203	Lyktespyler / Visker	525 Setevarmer	<input type="checkbox"/>
205	Andre lys	527 Tilstand Batteri	<input type="checkbox"/>
206	Tåkelys	550 Elektroniske systemer	<input type="checkbox"/>
207	Tåkebaklys	600 Hjul og dekk	
208	Ryggelys	601 Dekk	<input type="checkbox"/>
209	Parklys	Bilen er utrustet med sommerdekk.	
210	Retningslys, nødsignallys	602 Felg	<input type="checkbox"/>
211	Baklys, refleks	603 Hjullager	<input type="checkbox"/>
212	Skiltlys	700 Forstilling	
213	Stopplys	701 Opphengskuler foran	<input type="checkbox"/>
214	Lyd / lyssignaler	702 Fjærbein / svinglager foran	<input type="checkbox"/>
215	Kontrollamper	703 Travers foran	<input type="checkbox"/>
300 Motor		704 Opphengs- / bærearmer foran	<input type="checkbox"/>
301	Utvendig tilstand motor	705 Fjærer foran	<input type="checkbox"/>
302	Oljenivå motor	706 Støtdempere foran	<input type="checkbox"/>
303	Motorfester	707 Stabilisator foran	<input type="checkbox"/>
304	Manifold innsug / eksos / turbo	750 Styring	
305	Eksosanlegg	751 Styrestag/ledd	<input type="checkbox"/>
310	Drivstofftank, rør, slange	753 Ratt, rattaksel, ledd	<input type="checkbox"/>
320	Avgassanalyse	754 Styresnekke, tannstang	<input type="checkbox"/>
321	HC i kjølesystem	755 Styreservo	<input type="checkbox"/>
	HC i kjølesystem ----- 0 ppm	800 Bakhjulsoppheng	
322	Kjølesystem	801 Opplagring / ledd bak	<input type="checkbox"/>
323	Kjølevæske	802 Travers bak	<input type="checkbox"/>
	Kjølevæskens frysepunkt ----- 48°C	803 Opphengs / bærearmer bak	<input type="checkbox"/>
326	Motor virkemåte	804 Fjærer bak	<input type="checkbox"/>
400 Drivverk		805 Støtdempere bak	<input type="checkbox"/>
403	Girkasse (automatisk)		

Forklaring til kodene: V=kontrollert og funnet i orden, R=Reparasjon, bør utbedres, A=Avvik eller slitasje - bør holdes under oppsyn, S=Skiftet av oss, J=Justert av oss, I=ikke utført, O=Opplysninger/informasjon.



NAF Bruktbiltest

806 Stabilisator bak	V
900 Karosseri	
901 Skilter	V
902 Understellsnummer	V
903 Innvendig speil	V
904 Utvendig speil	V
916 Bakluke / dør	R
917 Lås	R
920 Bakre hjulhus	V
922 Rammevanger, vognbunn	V
924 Glassruter	V
925 Lakk / karosseri utvendig	A
927 Bilbelte	V

Forklaring til kodene: V=kontrollert og funnet i orden, R=Reparasjon, bør utbedres, A=Avvik eller slitasje - bør holdes under oppsyn, S=Skiftet av oss, J=Justert av oss, I=ikke utført, O=Opplysninger/informasjon.